

## 宜丰龙硅新材料有限公司用人单位职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 宜丰龙硅新材料有限公司  
单位注册地址： 江西省宜春市宜丰县工业园区工信大道  
工作场所地址： 江西省宜春市宜丰县工业园区工信大道中和路  
法定代表人或主要负责人： 黎云辉 联系电话： 15879507657  
填表人： 黎云辉 联系电话： 15879507657  
填表日期： 2023年10月31日

单位名称	宜丰龙硅新材料有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	91360924MA3886YX66		
单位注册地址	江西省宜春市宜丰县工业园区工信大道					
工作场所地址	江西省宜春市宜丰县工业园区工信大道中和路					
单位规模	微		行业分类	石墨及其他非金属矿物制品制造		
上属单位	无		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	黎云辉		联系电话	15879507657		
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	0
职工总人数 (含劳务派遣等)	14	接触职业病危害总人数 (含劳务派遣等)	8	职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0
职业健康检查人数 (含劳务派遣等)	上岗(应检)	2	在岗(应检)	6	离岗(应检)	2
	上岗(实检)	0	在岗(实检)	0	离岗(实检)	0
主要职业病危害因素	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)、噪声					
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	1	符合人数	9	
	严重职业病危害因素	不符合人数	1	符合人数	9	
职业卫生管理状况等级	C	职业病危害风险等级	Ⅲ级		职业病危害综合风险等级	丙类
本次评估情况概述						
<p>宜丰龙硅新材料有限公司位于江西省宜春市宜丰县工业园中和路，于2018年11月成立，主要产品为超细硅灰石粉和钙粉，公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。本次评估中发现的问题及处理方式：1. 公司职业卫生档案不齐全，后续将按目录补充相应文档。2. 公司未进行本年度职业健康申报，后续将及时申报。3. 公司三同时控评报告遗失专家评审意见文件，后续将妥善保存相应文档。4. 个别严重（矽尘）及一般（噪声）职业病危害因素存在不符合情况。5. 职业病危害因素不符合项无治理措施，公司拟将此情况向第三方职业卫生机构咨询改进建议，并根据改进建议整改落实。6. 公司未按要求设置职业卫生公告栏、告知卡及警示标识，后续将按要求设置。7. 公司未安排员工做职业健康岗前、岗中、离岗体检。8. 公司无体检结果处置与告知，后续将重新完善体检制度，包括体检标准、体检流程等，以规范员工的健康检查和治疗过程。9. 公司未建立急性职业病危害事故应急预案，后续拟将此情况向第三方职业卫生机构咨询改进建议，并根据改进建议整改落实。</p>						
自查和评估人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：			
日期：2023年10月31日			日期：2023年10月31日			
<p>用人单位盖章：</p> <p>此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。</p> <p style="text-align: right;">日期：2023年10月31日</p>						