

江西丰临医疗科技股份有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		江西龙翔国标科技检测有限公司 (JXLX2023—0009)			检测时间:	2023年3月3日	II级	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1	
1	输液器生产单元	配料员	1	噪声					82.8		不超标	一般		
		注塑员	1	盐酸			0.7				不超标	一般		
				噪声					78.2			不超标	一般	
		挤塑员	1	盐酸			0.7				不超标	一般		
				噪声					80.5			不超标	一般	
		组装员工	3	环己酮	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				噪声					71			不超标	一般	
		验气员	1	噪声					73.1			不超标	一般	
		包装工	1	噪声					75.8			不超标	一般	
		灭菌打包员	1	噪声					69.8			不超标	一般	
2	自动线生产单元	空过组装机操作员	5	盐酸			1				不超标	一般		
				噪声					87.2		超标	一般		
		药过组装机操作员	2	环己酮	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				噪声					87			超标	一般	
		三通漏斗机操作员	2	盐酸			0.8					不超标	一般	
				噪声					86.4			超标	一般	
		头皮针组装机操作员	2	环己酮	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				噪声					86.1			超标	一般	
		粘针机操作员	2	盐酸			1.1					不超标	一般	
				噪声					83			不超标	一般	
		连件操作员	2	环己酮	<0.33		<0.33				不超标	一般		
		噪声						83.3		不超标	一般			
		输液针组装操作员	2	噪声				83.9		不超标	一般			
		采血针组装操作员	2	噪声				83.9		不超标	一般			
3	采血器组装单元	组装员工	1	环己酮	<0.33			<0.33			不超标	一般		
				噪声				62.4			不超标	一般		
		验气员	1	噪声					64.1			不超标	一般	
		带护套员	1	噪声					65			不超标	一般	
		包装员	1	噪声					69.1			不超标	一般	
		去扣员	1	噪声					72.1			不超标	一般	
4	新品组装单元	打包员	1	噪声				72.6			不超标	一般		
		组装员工	3	环己酮	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				噪声					74.3			不超标	一般	
		磨头员	3	噪声					72.8			不超标	一般	
		包装员	3	噪声				68.5			不超标	一般		

5	留置针组装单元	组装员工	3	环己酮	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					69.3		不超标	一般
		包装员	4	噪声					71.6		不超标	一般
合计			50	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	50	I 级
一般超标	11	II 级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	II 级	

准确危害因素名称查询
环己酮