

江西联峰熔模铸造有限公司职业病危害暴露风险调查表								检测机构名称： 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 (宜安健检字第2024-144号)		检测时间： 2024年7月11日		II级				
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STEL}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1			
1	注蜡车间	注蜡工	8	噪声					68.6		不超标	一般				
		修光工	1	噪声					74.6		不超标	一般				
	焊接工	1	石蜡烟	0.157	0.267						不超标	一般				
			噪声						70.7		不超标	一般				
		石蜡烟	0.178	0.293							不超标	一般				
		高温							22.2°		不超标	一般				
2	制壳车间	制壳工	7	矽尘(游离二氧化硅含量>80%)(呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重				
				噪声						83.2		不超标	一般			
3	脱蜡车间	脱蜡工	2	噪声					77.1		不超标	一般				
				高温							29.4°		不超标	一般		
				木粉尘	<0.33			<0.33					不超标	严重		
				噪声							74.1		不超标	一般		
4	浇注车间	烧炉工	2	锰及其无机化合物	0.0499			0.0667			不超标	严重				
		熔炼工	3	木粉尘	<0.33			<0.33				不超标	严重			
				噪声						79.4		不超标	一般			
				噪声							79.2		不超标	一般		
				高温								29.1°		不超标	一般	
		锰及其无机化合物	0.0499			0.0567						不超标	严重			
浇注工	6	噪声						73.6		不超标	一般					
5	清砂车间	清砂工	3	高温							30.3°		不超标	一般		
				噪声							83		不超标	一般		
				矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21						不超标	严重	
				打磨工	5	噪声						89		超标	一般	
6	热处理车间	热处理工	8	砂轮磨尘	<0.33			<0.33			不超标	一般				
				噪声						80.6		不超标	一般			
				高温								22.2°		不超标	一般	
		抛丸工	2	噪声							93.6		超标	一般		
				其他粉尘	<0.33			<0.33					不超标	一般		
				噪声							87.8		超标	一般		
7	浸漆车间	上架工	2	其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般				
				噪声							87.6		超标	一般		
		浸漆工	2	噪声							84		不超标	一般		
				二甲苯	<3	<3							不超标	一般		
下架工	3	丙烯酸	<3.3				<3.3				不超标	一般				
		噪声							75.4		不超标	一般				
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般				

				丙烯酸	<3.3			<3.3			不超标	一般
8	细磨车间	细磨工	5	噪声				88.7			超标	一般
				砂轮磨尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
9	成品仓库	打包工	4	噪声				69.7			不超标	一般
		叉车工	1	噪声				82.4			不超标	一般
合计			69	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	67	I 级
一般超标	17	II 级
严重不超标	17	II 级
严重超标	0	—
风险结论	II 级	

准确危害因素名称查询
