

宜丰万众陶瓷有限公司  
职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 宜丰万众陶瓷有限公司

单位注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园凯扬路11号

工作场所地址：江西省宜春市宜丰县工业园凯扬路11号

法定代表人或主要负责人： 冷海翔 联系电话： 15180569972

填表人： 王佳湖 联系电话： 18707958506

填表日期 年 月 日

单位名称	宜丰万众陶瓷有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	91360924MA38E2589D		
单位注册地址	江西省宜春市宜丰县工业园凯扬路11号					
工作场所地址	江西省宜春市宜丰县工业园凯扬路11号					
单位规模	小		行业分类	陶瓷制品制造		
上属单位	无		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	冷海翔		联系电话	15180569972		
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	1
职工总人数 （含劳务派遣等）	309	接触职业病危害总人数 （含劳务派遣等）	142	职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0
职业健康检查人数 （含劳务派遣等）	上岗(应检)	8	在岗(应检)	134	离岗(应检)	10
	上岗(实检)	0	在岗(实检)	142	离岗(实检)	0
主要职业病危害因素	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、矽尘(50%<游离二氧化硅含量≤80%)、煤尘、噪声、高温					
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	40		符合人数	125
	严重职业病危害因素	不符合人数	4		符合人数	22
职业卫生管理状况等级	A	职业病危害风险等级	Ⅲ级		职业病危害综合风险等级	乙类
本次评估情况概述						
<p>宜丰万众陶瓷有限公司，成立于2019年，位于江西省宜春市，是一家以从事陶瓷制品制造为主的企业。公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。本次评估过程中发下以下问题：1、职业卫生检测中部分接触矽尘、噪声岗位数据不符合标准限值。针对不符合标准限值的岗位，后续将采取相应的整改措施，并落实相应的防护工作。2、日常监测项目存在不完善现象，后续将完善日常监测相关项目。3、岗前体检率未达到100%，后续有新进员工时，在员工上岗前做好上岗前职业健康检查，且体检率需100%。4、离岗员工体检率未达到100%。后续有离岗员工时，安排离岗员工在离职半个月内完成离岗时职业健康检查，且体检率需100%。</p>						
自查人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：			
日期： 年 月 日			日期： 年 月 日			
用人单位盖章： <p style="text-align: center;">此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>						