

宜春中博矿业有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称: 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间: 2023年7月19日		II级	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	采矿区	钻孔工	2	噪声					80.2		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33				不超标
		炮机工	2	高温						31.4℃	不超标	一般
				噪声					82.2			不超标
		挖机工	2	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					80.9			不超标
		转运车司机	3	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					79.8			不超标
2	生产车间	一破看机工	1	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					87.3			超标
		破碎巡检工	1	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					83.1			不超标
		铲车工	2	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					80.1			不超标
3	过磅房	过磅工	2	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					62.5			不超标
合计			15	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	15	I级
一般超标	1	II级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	II级	