

# 樟树市顺达水泥有限公司 职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 樟树市顺达水泥有限公司

单位注册地址： 江西省樟树市刘公庙镇

工作场所地址： 江西省樟树市刘公庙镇

法定代表人或主要负责人： 胡祥生 联系电话： 13707003335

填表人： 杨旭磊 联系电话： 13576198668

填表日期 2023 年 12 月 07 日

单位名称	樟树市顺达水泥有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	913609821611235701		
单位注册地址	江西省樟树市刘公庙镇					
工作场所地址	江西省樟树市刘公庙镇					
单位规模	小		行业分类	水泥、石灰和石膏制造		
上属单位	无		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	胡祥生		联系电话	13707003335		
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	1
职工总人数 （含劳务派遣等）	54	接触职业病危害总人数 （含劳务派遣等）	17	职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0
职业健康检查人数 （含劳务派遣等）	上岗（应检）	0	在岗（应检）	17	离岗（应检）	0
	上岗（实检）	0	在岗（实检）	0	离岗（实检）	0
主要职业病危害因素	矽尘（10%≤游离二氧化硅含量≤50%）、水泥粉尘、噪声					
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	4	符合人数	17	
	严重职业病危害因素	不符合人数	0	符合人数	2	
职业卫生管理状况等级	C	职业病危害风险等级	II级		职业病危害综合风险等级	丙类
<b>本次评估情况概述</b>						
<p>樟树市顺达水泥有限公司位于江西省樟树市刘公庙镇，成立于2000年，是一家从事水泥建材工业的企业，公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。</p> <p>问题1：职业卫生六个档案内容不全。处理方式：后期公司建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。</p> <p>问题2：未进行职业病危害项目申报。处理方式：后期整改按要求进行申报。</p> <p>问题3：其它职业病危害因素（水泥粉尘）超标且无治理措施。 处理方式：定期发放3M防尘口罩，并定期检查督促员工规范佩戴。</p> <p>问题4：个人防护用品配备不全，无防噪耳塞发放记录。处理方式：后期为劳动者个人发放耳塞并登记账目，保留好个人职业病防护用品领取记录。</p> <p>问题5：主要负责人或职业卫生管理人员培训证书未归档放置。处理方式：已安排培训，后期安排人员取回培训证书归档放置。</p> <p>问题6：未按照规定对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。处理方式：后期公司按照规定对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。</p> <p>问题7：未按要求组织劳动者进行职业健康检查。处理方式：后期按要求组织劳动者进行职业健康检查，并将职业健康检查结果书面告知劳动者。</p> <p>问题8：未建立急性职业病危害事故应急救援预案，无定期演练。处理方式：后期建立具有可操作性的急性职业病危害事故应急救援预案；并定期进行应急救援预案演练，完善演练记录和改进建议。</p> <p>问题9：未建立应急救援设施台账。处理方式：后期建立应急救援设施台账，定期对应急救援设施进行维护，确保正常使用。</p> <p>问题10：未设置职业卫生公告栏。处理方式：后期制作职业卫生公告栏。</p>						
自查和评估人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：			
日期：2023年12月12日			日期：2023年12月12日			
<p>用人单位盖章：</p> <p>此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>日期：2023年12月12日</p>						