

江西康利源水处理环保有限公司 职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 江西康利源水处理环保有限公司
单位注册地址：江西省高安市新街镇建筑陶瓷基地
工作场所地址：江西省高安市新街镇建筑陶瓷基地
法定代表人或主要负责人： 李龙 联系电话： 13703079301
填表人： 康贯中 联系电话： 18503829366
填表日期 年 月 日

单位名称	江西康利源水处理环保有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	91360983680935773M		
单位注册地址	江西省高安市新街镇建筑陶瓷基地					
工作场所地址	江西省高安市新街镇建筑陶瓷基地					
单位规模	小		行业分类	基础化学原料制造		
上属单位	无		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	李龙		联系电话	13703079301		
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	1
职工总人数 （含劳务派遣等）	14	接触职业病危害总人数 （含劳务派遣等）	6	职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0
职业健康检查人数 （含劳务派遣等）	上岗(应检)	0	在岗(应检)	6	离岗(应检)	0
	上岗(实检)	0	在岗(实检)	6	离岗(实检)	0
主要职业病危害因素	盐酸、氧化钙、氧化铝粉尘、高温、噪声					
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	4	符合人数	4	
	严重职业病危害因素	不符合人数	0	符合人数	0	
职业卫生管理状况等级	B	职业病危害风险等级	II级		职业病危害综合风险等级	乙类
本次评估情况概述						
江西康利源水处理环保有限公司，成立于2008年，位于江西省宜春市，是一家以从事基础化学原料制造为主的企业。公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。本次评估过程中发下以下问题：1、职业病危害因素检测报告中存在部分岗位噪声不符合国家标准限值，针对不符合标准限值的岗位，后续将采取相应的整改措施，并落实相应的防护工作。						
自查人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：			
日期： 年 月 日			日期： 年 月 日			
用人单位盖章：						
此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。						
日期： 年 月 日						